



# รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย



กองช่าง เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ นก ๗๕๘.๐๓/๔๔๖

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑๓ ชุด

### เรื่องเดิม

ตามภารกิจในการบริหารจัดการน้ำอันเป็นบทบาทหน้าที่ของรัฐจะต้องจัดให้ประชาชนมีน้ำสะอาด ไว้สำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคให้มีคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานไว้สำหรับบริการประชาชน เทศบาลตำบลบุญทัน จึงได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ น้ำประปา โดยเครื่องมือภาคสนามของระบบประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบุญทัน จำนวน ๙ แห่ง เพื่อ ตรวจสอบคุณภาพน้ำดังกล่าว นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองช่าง เทศบาลตำบลบุญทัน ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบประปา หมู่บ้านในเขต พื้นที่เทศบาลตำบลบุญทัน จำนวน ๙ แห่ง ประกอบด้วย ระบบประปาหมู่บ้านทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี ..... ผู้รายงาน

(อดิศร โสดา)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบุญทัน

(ลงชื่อ)

(นายปริญญา เพี้ยแก่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบุญทัน

/คำสั่งนายก...

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน  
- กอชว. ดงพินิต

---

---

(ลงชื่อ)



(นางสดศรี เฉยบุญเรือง)  
นายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน



ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา  
หมู่ที่ ๑ บ้านบุญทัน

ลำดับที่	รายการ	วิธีการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ผลการประเมิน
๑	ค่าความเป็นกรด - ด่าง (HP)	เครื่องมือ TDS	๓๑๑ PPM	ผ่าน
๒	ค่าลิฟฟอร์ม (Colifroms)	อาหารเชื้อแบคทีเรีย	Positive	ไม่ผ่าน

๑. ประเภทตัวอย่างน้ำ

- ระบบประปาผิวดิน  
 ระบบประปาบาดาล (ไม่มีระบบกรองน้ำ)

๒. สีของน้ำ

- ใส  
 เขียว สาทห่วย  
 น้ำตาล ตะกอนดิน  
 ดำ น้ำเน่า

๓. กลิ่นของน้ำ

- ไม่มีกลิ่น  
 กลิ่นสารเคมี  
 กลิ่นน้ำเน่า  
 กลิ่นขยะ

๔. สิ่งแปลกปลอม

- ไม่มี  
 คราบน้ำมันบนผิวน้ำ  น้อยกว่า ๒๐ %  ๒๐-๕๐%  มากกว่า ๕๐%  
 ขยะ/เศษอาหาร  น้อยกว่า ๒๐ %  ๒๐-๕๐%  มากกว่า ๕๐%

๕. อื่น.....  
.....

(ลงชื่อ)..... นายจตุพร ฉ่ำมณี พนักงานจ้าง ทั่วไป ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘	(ลงชื่อ)..... (นายวิเชียร เข้มลา) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘
---	--



ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา  
หมู่ที่ ๒ บ้านบุญทัน (บ้านนายเมือง)

ลำดับที่	รายการ	วิธีการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ผลการประเมิน
๑	ค่าความเป็นกรด - ด่าง (HP)	เครื่องมือ TDS	๓๑๑ PPM	ผ่าน
๒	ค่าโคลิฟอร์ม (Colifoms)	อาหารเชื้อแบคทีเรีย	Negative	ผ่าน

๑. ประเภทตัวอย่างน้ำ

- ระบบประปาผิวดิน  
 ระบบประปาบาดาล (ไม่มีระบบกรองน้ำ)

๒. สีของน้ำ

- ใส  
 เขียว สาทห่วย  
 น้ำตาล ตะกอนดิน  
 ดำ น้ำเน่า

๓. กลิ่นของน้ำ

- ไม่มีกลิ่น  
 กลิ่นสารเคมี  
 กลิ่นน้ำเน่า  
 กลิ่นขยะ

๔. สิ่งแปลกปลอม

- ไม่มี  
 คราบน้ำมันบนผิวน้ำ  น้อยกว่า ๒๐ %  ๒๐-๕๐%  มากกว่า ๕๐%  
 ขยะ/เศษอาหาร  น้อยกว่า ๒๐ %  ๒๐-๕๐%  มากกว่า ๕๐%

๕. อื่น.....  
.....

(ลงชื่อ)..... นายจตุพร ฉ่ำมณี พนักงานจ้าง ทั่วไป ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘	(ลงชื่อ)..... (นายวิเชียร เข้มลา) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘
---	--



ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา  
หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำโมง (ศาลากลางบ้าน ม.๓)

ลำดับที่	รายการ	วิธีการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ผลการประเมิน
๑	ค่าความเป็นกรด - ด่าง (HP)	เครื่องมือ TDS	๓๑๑ PPM	ผ่าน
๒	ค่าโคลิฟอร์ม (Coliforms)	อาหารเชื้อแบคทีเรีย	Negative	ผ่าน

๑. ประเภทตัวอย่างน้ำ

- ระบบประปาผิวดิน  
 ระบบประปาบาดาล (ไม่มีระบบกรองน้ำ)

๒. สีของน้ำ

- ใส  
 เขียว สาทห่วย  
 น้ำตาล ตะกอนดิน  
 ดำ น้ำเน่า

๓. กลิ่นของน้ำ

- ไม่มีกลิ่น  
 กลิ่นสารเคมี  
 กลิ่นน้ำเน่า  
 กลิ่นขยะ

๔. สิ่งแปลกปลอม

- ไม่มี  
 คราบน้ำมันบนผิวน้ำ  น้อยกว่า ๒๐ %  ๒๐-๕๐%  มากกว่า ๕๐%  
 ขยะ/เศษอาหาร  น้อยกว่า ๒๐ %  ๒๐-๕๐%  มากกว่า ๕๐%

๕. อื่น.....  
.....

(ลงชื่อ)..... นายจตุพร ฉ่ำมณี พนักงานจ้าง ทัวไป ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘	(ลงชื่อ)..... (นายวิเชียร เข้มลา) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘
--	--



ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา  
หมู่ที่ ๔ บ้านบ้านแสงอรุณ (วัดแสงอรุณพรหมวิหาร)

ลำดับที่	รายการ	วิธีการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ผลการประเมิน
๑	ค่าความเป็นกรด - ด่าง (HP)	เครื่องมือ TDS	๓๒๖ PPM	ผ่าน
๒	ค่าโคลิฟอร์ม (Coliforms)	อาหารเชื้อแบคทีเรีย	Negative	ไม่ผ่าน

๑. ประเภทตัวอย่างน้ำ

- ระบบประปาผิวดิน  
 ระบบประปาบาดาล (ไม่มีระบบกรองน้ำ)

๒. สีของน้ำ

- ใส  
 เขียว สาทห่วย  
 น้ำตาล ตะกอนดิน  
 ดำ น้ำเน่า

๓. กลิ่นของน้ำ

- ไม่มีกลิ่น  
 กลิ่นสารเคมี  
 กลิ่นน้ำเน่า  
 กลิ่นขยะ

๔. สิ่งแปลกปลอม

- ไม่มี  
 คราบน้ำมันบนผิวน้ำ  น้อยกว่า ๒๐ %  ๒๐-๕๐%  มากกว่า ๕๐%  
 ขยะ/เศษอาหาร  น้อยกว่า ๒๐ %  ๒๐-๕๐%  มากกว่า ๕๐%

๕. อื่น.....  
.....

(ลงชื่อ)..... นายจตุพร ฉ่ำมณี พนักงานจ้าง ทัวไป ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘	(ลงชื่อ)..... (นายวิเชียร เข้มลา) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘
--	--



ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา  
หมู่ที่ ๕ บ้านแสงอรุณ (กศน.)

ลำดับที่	รายการ	วิธีการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ผลการประเมิน
๑	ค่าความเป็นกรด - ด่าง (HP)	เครื่องมือ TDS	๓๒๖ PPM	ผ่าน
๒	ค่าโคลิฟอร์ม (Colifoms)	อาหารเชื้อแบคทีเรีย	Negative	ผ่าน

๑. ประเภทตัวอย่างน้ำ

- ระบบประปาผิวดิน  
 ระบบประปาบาดาล (ไม่มีระบบกรองน้ำ)

๒. สีของน้ำ

- ใส  
 เขียว สาทRAY  
 น้ำตาล ตะกอนดิน  
 ดำ น้ำเน่า

๓. กลิ่นของน้ำ

- ไม่มีกลิ่น  
 กลิ่นสารเคมี  
 กลิ่นน้ำเน่า  
 กลิ่นขยะ

๔. สิ่งแปลกปลอม

- ไม่มี  
 คราบน้ำมันบนผิวน้ำ  น้อยกว่า ๒๐ %  ๒๐-๕๐%  มากกว่า ๕๐%  
 ขยะ/เศษอาหาร  น้อยกว่า ๒๐ %  ๒๐-๕๐%  มากกว่า ๕๐%

๕. อื่น.....  
.....

(ลงชื่อ)..... นายจตุพร ฉ่ำมณี พนักงานจ้าง ทวีไป ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘	(ลงชื่อ)..... นายวิเชียร เข็มลา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘
--	--



ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา  
หมู่ที่ ๔ บ้านแสงอรุณ (โรงเรียนบ้านบุญทัน)

ลำดับที่	รายการ	วิธีการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ผลการประเมิน
๑	ค่าความเป็นกรด - ด่าง (HP)	เครื่องมือ TDS	๓๒๖ PPM	ผ่าน
๒	ค่าโคลิฟอร์ม (Colifroms)	อาหารเชื้อแบคทีเรีย	Negative	ผ่าน

๑. ประเภทตัวอย่างน้ำ

- ระบบประปาผิวดิน  
 ระบบประปาบาดาล (ไม่มีระบบกรองน้ำ)

๒. สีของน้ำ

- ใส  
 เขียว สาทห่าย  
 น้ำตาล ตะกอนดิน  
 ดำ น้ำเน่า

๓. กลิ่นของน้ำ

- ไม่มีกลิ่น  
 กลิ่นสารเคมี  
 กลิ่นน้ำเน่า  
 กลิ่นขยะ

๔. สิ่งแปลกปลอม

- ไม่มี  
 คราบน้ำมันบนผิวน้ำ  น้อยกว่า ๒๐ %  ๒๐-๕๐%  มากกว่า ๕๐%  
 ขยะ/เศษอาหาร  น้อยกว่า ๒๐ %  ๒๐-๕๐%  มากกว่า ๕๐%

๕. อื่น.....  
.....

(ลงชื่อ)..... นายจตุพร ฉ่ำมณี พนักงานจ้าง ทัวไป ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘	(ลงชื่อ)..... (นายวิเชียร เข็มลา) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘
--	--



ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา  
หมู่ที่ ๕ บ้านคลองเจริญ (วัดป่าภูมะค่า)

ลำดับที่	รายการ	วิธีการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ผลการประเมิน
๑	ค่าความเป็นกรด - ด่าง (HP)	เครื่องมือ TDS	๓๒๖ PPM	ผ่าน
๒	ค่าโคลิฟอร์ม (Colifroms)	อาหารเชื้อแบคทีเรีย	Negative	ผ่าน

๑. ประเภทตัวอย่างน้ำ

- ระบบประปาผิวดิน  
 ระบบประปาบาดาล (ไม่มีระบบกรองน้ำ)

๒. สีของน้ำ

- ไส้  
 เขียว สาทร้าย  
 น้ำตาล ตะกอนดิน  
 ดำ น้ำเน่า

๓. กลิ่นของน้ำ

- ไม่มีกลิ่น  
 กลิ่นสารเคมี  
 กลิ่นน้ำเน่า  
 กลิ่นขยะ

๔. สิ่งแปลกปลอม

- ไม่มี  
 คราบน้ำมันบนผิวน้ำ  น้อยกว่า ๒๐ %  ๒๐-๕๐%  มากกว่า ๕๐%  
 ขยะ/เศษอาหาร  น้อยกว่า ๒๐ %  ๒๐-๕๐%  มากกว่า ๕๐%

๕. อื่น.....  
.....

(ลงชื่อ)..... นายจตุพร ฉ่ำมณี พนักงานจ้าง ทัวไป ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘	(ลงชื่อ)..... (นายวิเชียร เข้มลา) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘
--	--



ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา  
หมู่ที่ ๗ บ้านโคกนกพัฒนา

ลำดับที่	รายการ	วิธีการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ผลการประเมิน
๑	ค่าความเป็นกรด - ด่าง (HP)	เครื่องมือ TDS	๑๒๗ PPM	ผ่าน
๒	ค่าโคลิฟอร์ม (Colifroms)	อาหารเชื้อแบคทีเรีย	Positive	ไม่ผ่าน

๑. ประเภทตัวอย่างน้ำ

- ระบบประปาผิวดิน  
 ระบบประปาบาดาล (ไม่มีระบบกรองน้ำ)

๒. สีของน้ำ

- ไส้  
 เขียว สาทร้าย  
 น้ำตาล ตะกอนดิน  
 ดำ น้ำเน่า

๓. กลิ่นของน้ำ

- ไม่มีกลิ่น  
 กลิ่นสารเคมี  
 กลิ่นน้ำเน่า  
 กลิ่นขยะ

๔. สิ่งแปลกปลอม

- ไม่มี  
 คราบน้ำมันบนผิวน้ำ  น้อยกว่า ๒๐ %  ๒๐-๕๐%  มากกว่า ๕๐%  
 ขยะ/เศษอาหาร  น้อยกว่า ๒๐ %  ๒๐-๕๐%  มากกว่า ๕๐%

๕. อื่น.....  
.....

(ลงชื่อ)..... นายจตุพร ฉ่ำมณี พนักงานจ้าง ทัวไป ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘	(ลงชื่อ)..... (นายวิเชียร เข้มลา) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘
--	--



ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา  
หมู่ที่ ๘ บ้านโคกนกพัฒนา

ลำดับที่	รายการ	วิธีการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ผลการประเมิน
๑	ค่าความเป็นกรด - ด่าง (HP)	เครื่องมือ TDS	๑๙๒ PPM	ผ่าน
๒	ค่าโคลิฟอร์ม (Coliforms)	อาหารเชื้อแบคทีเรีย	Negative	ผ่าน

๑. ประเภทตัวอย่างน้ำ

ระบบประปาผิวดิน

ระบบประปาบาดาล (ผ่านระบบกรองน้ำ POG TANK)

๒. สีของน้ำ

ใส

เขียว สาท่าย

น้ำตาล ตะกอนดิน

ดำ น้ำเน่า

๓. กลิ่นของน้ำ

ไม่มีกลิ่น

กลิ่นสารเคมี

กลิ่นน้ำเน่า

กลิ่นขยะ

๔. สิ่งแปลกปลอม

ไม่มี

คราบน้ำมันบนผิวน้ำ  น้อยกว่า ๒๐ %  ๒๐-๕๐%  มากกว่า ๕๐%

ขยะ/เศษอาหาร  น้อยกว่า ๒๐ %  ๒๐-๕๐%  มากกว่า ๕๐%

๕. อื่น.....  
.....

(ลงชื่อ)..... นายจตุพร ฉ่ำมณี พนักงานจ้าง ทัวไป ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘	(ลงชื่อ)..... (นายวิเชียร เข้มลา) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘
--	--



ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา  
หมู่ที่ ๙ บ้านสะแกแก้ว (หอดังสูง ม.๙)

ลำดับที่	รายการ	วิธีการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ผลการประเมิน
๑	ค่าความเป็นกรด - ด่าง (HP)	เครื่องมือ TDS	๓๓๒ PPM	ผ่าน
๒	ค่าโคลิฟอร์ม (Colifroms)	อาหารเชื้อแบคทีเรีย	Negative	ผ่าน

๑. ประเภทตัวอย่างน้ำ

- ระบบประปาผิวดิน  
 ระบบประปาบาดาล (ไม่มีระบบกรองน้ำ)

๒. สีของน้ำ

- ใส  
 เขียว สาท่าย  
 น้ำตาล ตะกอนดิน  
 ดำ น้ำเน่า

๓. กลิ่นของน้ำ

- ไม่มีกลิ่น  
 กลิ่นสารเคมี  
 กลิ่นน้ำเน่า  
 กลิ่นขยะ

๔. สิ่งแปลกปลอม

- ไม่มี  
 คราบน้ำมันบนผิวน้ำ  น้อยกว่า ๒๐ %  ๒๐-๕๐%  มากกว่า ๕๐%  
 ขยะ/เศษอาหาร  น้อยกว่า ๒๐ %  ๒๐-๕๐%  มากกว่า ๕๐%

๕. อื่น.....  
.....

(ลงชื่อ)..... นายจตุพร จ๋ามณี พนักงานจ้าง ทั่วไป ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘	(ลงชื่อ)..... (นายวิเชียร เข้มลา) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘
---	--



ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา  
หมู่ที่ ๙ บ้านสะแกแก้ว (ผู้ใหญ่อ๊อด ม.๙)

ลำดับที่	รายการ	วิธีการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ผลการประเมิน
๑	ค่าความเป็นกรด - ด่าง (HP)	เครื่องมือ TDS	๓๓๒ PPM	ผ่าน
๒	ค่าโคลิฟอร์ม (Colifroms)	อาหารเชื้อแบคทีเรีย	Negative	ผ่าน

๑. ประเภทตัวอย่างน้ำ

- ระบบประปาผิวดิน  
 ระบบประปาบาดาล (ไม่มีระบบกรองน้ำ)

๒. สีของน้ำ

- ใส  
 เขียว สาทหรั่ย  
 น้ำตาล ตะกอนดิน  
 ดำ น้ำเน่า

๓. กลิ่นของน้ำ

- ไม่มีกลิ่น  
 กลิ่นสารเคมี  
 กลิ่นน้ำเน่า  
 กลิ่นขยะ

๔. สิ่งแปลกปลอม

- ไม่มี  
 คราบน้ำมันบนผิวน้ำ  น้อยกว่า ๒๐ %  ๒๐-๕๐%  มากกว่า ๕๐%  
 ขยะ/เศษอาหาร  น้อยกว่า ๒๐ %  ๒๐-๕๐%  มากกว่า ๕๐%

๕. อื่น.....  
.....

(ลงชื่อ)..... นายจตุพร ฉ่ำมณี พนักงานจ้าง ทั่วไป ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘	(ลงชื่อ)..... (นายวิเชียร เข้มลา) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘
---	--



ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา  
หมู่ที่ ๙ บ้านสะแกแก้ว (บ่อยายชีว)

ลำดับที่	รายการ	วิธีการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ผลการประเมิน
๑	ค่าความเป็นกรด - ด่าง (HP)	เครื่องมือ TDS	๓๓๒ PPM	ผ่าน
๒	ค่าโคลิฟอร์ม (Colifroms)	อาหารเชื้อแบคทีเรีย	Negative	ผ่าน

๑. ประเภทตัวอย่างน้ำ

- ระบบประปาผิวดิน  
 ระบบประปาบาดาล (ไม่มีระบบกรองน้ำ)

๒. สีของน้ำ

- ใส  
 เขียว สาทร้าย  
 น้ำตาล ตะกอนดิน  
 ดำ น้ำเน่า

๓. กลิ่นของน้ำ

- ไม่มีกลิ่น  
 กลิ่นสารเคมี  
 กลิ่นน้ำเน่า  
 กลิ่นขยะ

๔. สิ่งแปลกปลอม

- ไม่มี  
 คราบน้ำมันบนผิวน้ำ  น้อยกว่า ๒๐ %  ๒๐-๕๐%  มากกว่า ๕๐%  
 ขยะ/เศษอาหาร  น้อยกว่า ๒๐ %  ๒๐-๕๐%  มากกว่า ๕๐%

๕. อื่น.....  
.....

(ลงชื่อ)..... นายจตุพร ฉ่ำมณี พนักงานจ้าง ทัวไป ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘	(ลงชื่อ)..... (นายวิเชียร เข้มลา) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘
--	--



ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา  
หมู่ที่ ๙ บ้านสะแก้ว (บ่อวัดสระแก้ว)

ลำดับที่	รายการ	วิธีการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ผลการประเมิน
๑	ค่าความเป็นกรด - ด่าง (HP)	เครื่องมือ TDS	๓๓๒ PPM	ผ่าน
๒	ค่าโคลิฟอร์ม (Coliforms)	อาหารเชื้อแบคทีเรีย	Negative	ผ่าน

๑. ประเภทตัวอย่างน้ำ

- ระบบประปาผิวดิน  
 ระบบประปาบาดาล (ไม่มีระบบกรองน้ำ)

๒. สีของน้ำ

- ใส  
 เขียว สาทร้าย  
 น้ำตาล ตะกอนดิน  
 ดำ น้ำเน่า

๓. กลิ่นของน้ำ

- ไม่มีกลิ่น  
 กลิ่นสารเคมี  
 กลิ่นน้ำเน่า  
 กลิ่นขยะ

๔. สิ่งแปลกปลอม

- ไม่มี  
 คราบไขมันบนผิวน้ำ  น้อยกว่า ๒๐ %  ๒๐-๕๐%  มากกว่า ๕๐%  
 ขยะ/เศษอาหาร  น้อยกว่า ๒๐ %  ๒๐-๕๐%  มากกว่า ๕๐%

๕. อื่น.....  
.....

(ลงชื่อ).....ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ  
นายจตุพร ฉ่ำมณี  
พนักงานจ้าง ทั่วไป  
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ผู้ทดสอบคุณภาพน้ำ  
(นายวิเชียร เข็มลา)  
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘